

【橋梁個別施設計画】(令和3年3月更新)

○平成26年3月に公布された「道路法の一部を改正する法律」及び「道路法施工規則の一部を改正する省令」により、2m以上のすべての橋梁に関し、5年ごとの近接目視による点検が義務付けられています。

○最上町が管理する橋梁について、「橋梁個別施設計画」に基づき、補修を実施し、点検結果および状況を反映しながら、見直しを行います。

### ○橋梁点検の判定区分

| 区分 |    | 内容                                                                                                               |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ⅰ  | Ⅰa | 健全<br>構造物の機能に支障が生じておらず、措置の必要がない状態<br>構造物の機能に支障が生じておらず、当面措置の必要はないが、予防保全の観点から状況に応じて措置を講ずる場合もあろう状態                  |
|    | Ⅰb |                                                                                                                  |
| Ⅱ  | Ⅱ  | 予防保全段階<br>構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態                                                             |
| Ⅲ  | Ⅲa | 早期措置段階<br>道路橋としての構造安全性への影響はないが、第3者被害等の観点で、早急に措置を講ずるべき状態<br>構造物としての機能(主として道路橋としての構造安全性)に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 |
|    | Ⅲb |                                                                                                                  |
| Ⅳ  | Ⅳ  | 緊急措置段階<br>構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態                                                            |

[illegible]

|        |             |                 |                  |      |     |     |     |     |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |     |   |                                                |    |     |                                                                                                         |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |
|--------|-------------|-----------------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|-----|---|------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|----|--------|--------|-------|
| 薬師原橋   | ヤシハラバシ      | 薬師原橋杉線          | 1997             | 66.3 | 8   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 床版にひび割れ・遊離石灰が見られる                              | R2 | Ⅱ   | 床版・濡水・遊離石灰<br>床版・床版ひびわれ・<br>高剛・変形<br>補修・補修の発生                                                           | ○ |   |  |  |  |  |  |    | 未定     | 6.874  |       |
| 仲神橋    | ナミバシ        | 仲神小倉見線          | 1973(推定)         | 3.5  | 3.6 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 床版に剥離・鉄筋露出が見られる                                | R2 | Ⅱ   | 床版・剥離・鉄筋露出・うき<br>神経線維・濡水・濡水                                                                             |   |   |  |  |  |  |  |    | 未定     |        | 対症療法型 |
| 虹の橋    | ニジノハシ       | 赤倉保育所線          | 1965             | 46   | 3.6 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 主桁・横桁に腐食・床版にひび割れ・遊離石灰・下部工にひび割れ・濡水・遊離石灰・剥離が見られる | R2 | Ⅱ   | 主桁・腐食・防食機能の劣化<br>床版・剥離・鉄筋露出・うき<br>床版・濡水・遊離石灰<br>床版・床版ひびわれ<br>防護欄・変形・欠損<br>下部工・剥離・鉄筋露出・うき<br>下部工・濡水・遊離石灰 |   | ○ |  |  |  |  |  | 未定 | 37.131 |        |       |
| 湯ノ原橋   | ユハラバシ       | 湯の原末沢線          | 1982             | 64.4 | 6   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 床版に剥離・鉄筋露出・うき・ひび割れが見られる                        | R2 | Ⅱ   | 主桁・腐食・防食機能の劣化<br>床版・剥離・鉄筋露出・うき<br>床版・床版ひびわれ<br>防護欄・変形・欠損<br>下部工・濡水・濡水                                   |   | ○ |  |  |  |  |  | 未定 | 25.151 |        |       |
| 内野橋    | ウチノハシ       | 前野沢線            | 1975             | 18.5 | 4   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 主桁・横桁・支承に腐食が見られる                               | R2 | Ⅱ   | 主桁・腐食・防食機能の劣化<br>床版・剥離・鉄筋露出・うき<br>床版・床版ひびわれ<br>地盤・変形・欠損<br>防護欄・変形・欠損                                    |   |   |  |  |  |  |  | 未定 | 4.507  |        |       |
| 清水沢橋   | シメスザワバシ     | 前森1号線           | 1986             | 27.5 | 5   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 床版にひび割れ・遊離石灰・支承に腐食が見られる                        | R2 | Ⅱ   | 主桁・防食機能の劣化<br>床版・濡水・遊離石灰<br>床版・床版ひびわれ・濡水・遊離石灰<br>地盤・ひびわれ<br>防護欄・防食機能の劣化                                 |   |   |  |  |  |  |  | 未定 | 8.024  |        |       |
| 初ヶ沢一号橋 | ハツガザイイチウキョウ | 初ヶ沢一号線          | 1963(推定)         | 3.5  | 3.8 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 主桁に剥離・鉄筋露出が見られる                                | R2 | Ⅱ   | 主桁・剥離・鉄筋露出・うき<br>下部工・濡水・濡水                                                                              |   |   |  |  |  |  |  |    | 未定     |        | 対症療法型 |
| 片野橋    | カタノバシ       | 片野線             | 1980             | 15.6 | 3.6 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | Ⅱ   | 床版・濡水・遊離石灰<br>地盤・変形・欠損<br>防護欄・剥離・鉄筋露出・うき<br>下部工・濡水・濡水                                                   |   |   |  |  |  |  |  |    | 未定     | 7.331  |       |
| 六口橋    | アサチバシ       | 六口線             | 1983(推定)         | 5.3  | 5.3 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | Ⅱ   | 床版・濡水・遊離石灰<br>地盤・剥離・鉄筋露出・うき<br>防護欄・変形・欠損<br>下部工・濡水・濡水                                                   |   |   |  |  |  |  |  |    | 未定     | 3.095  |       |
| 一之沢橋   | イチノザワバシ     | 瀬見線             | 1930             | 7    | 5.1 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 主桁にひび割れ・剥離・鉄筋露出・うきが見られる                        | R2 | Ⅱ   | 主桁・ひびわれ<br>主桁・剥離・鉄筋露出・うき<br>床版・濡水・遊離石灰<br>防護欄・剥離・鉄筋露出・うき                                                |   |   |  |  |  |  |  |    | 未定     | 4.075  |       |
| 観音見橋   | シツケミバシ      | 薬師原観音見線         | 1987             | 36.8 | 4   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 主桁に腐食・床版にひび割れ・遊離石灰が見られる                        | R2 | Ⅱ   | 主桁・腐食・防食機能の劣化<br>床版・濡水・遊離石灰<br>床版・床版ひびわれ<br>防護欄・腐食・防食機能の劣化<br>下部工・濡水・濡水                                 |   |   |  |  |  |  |  |    | 未定     | 8.129  |       |
| 浪沢橋    | ナミザワバシ      | 浪沢線             | 1967(推定)         | 10   | 3   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 主桁・横桁・支承に腐食が見られる                               | R2 | Ⅱ   | 主桁・防食機能の劣化<br>床版・剥離・鉄筋露出・うき<br>地盤・変形・欠損                                                                 |   |   |  |  |  |  |  |    | 未定     |        | 対症療法型 |
| 野頭橋    | ノダウバシ       | 白川野頭線           | 1959(推定)         | 3.1  | 4.6 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 床版に剥離・鉄筋露出が見られる                                | R2 | Ⅱ   | 床版・剥離・鉄筋露出・うき<br>下部工・濡水・濡水                                                                              |   |   |  |  |  |  |  |    | 未定     |        | 対症療法型 |
| 熊の前橋   | クマノマエバシ     | 萱場線             | 1975             | 31.1 | 3   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | Ⅱ   | 床版・濡水・遊離石灰<br>地盤・変形・欠損<br>防護欄・変形・欠損<br>下部工・剥離・鉄筋露出・うき                                                   |   |   |  |  |  |  |  |    | 未定     | 2.652  |       |
| 太郎田橋   | タロウダバシ      | 下白川豊田線          | 1979             | 20.7 | 5   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | Ⅱ | 支承モルタルに欠損が見られる                                 | R2 | Ⅱ   | 主桁・防食機能の劣化<br>床版・剥離・鉄筋露出・うき<br>床版・床版ひびわれ<br>防護欄・変形・欠損<br>神経線維・筋束の凹凸                                     |   |   |  |  |  |  |  |    | 未定     | 18.209 |       |
| 宵坂橋    | セザカバシ       | 上満沢中線           | 1968             | 7.3  | 6.5 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | Ⅱ   | 床版・濡水・遊離石灰<br>下部工・濡水・濡水<br>防護欄・剥離・鉄筋露出・うき                                                               |   |   |  |  |  |  |  |    | 未定     | 648    |       |
| 畑の沢橋   | ハタザワバシ      | 前森向町線           | 1967(推定)         | 6.9  | 6   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | I b | 床版・濡水・遊離石灰<br>下部工・濡水・濡水                                                                                 |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |
| 森ノ越橋   | モリノコシバシ     | 大堀谷地線           | 1989(推定)         | 6.3  | 6   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | I b | 床版・濡水・遊離石灰<br>地盤・変形・欠損<br>下部工・濡水・濡水                                                                     |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |
| 含の山橋   | アイノヤマバシ     | 上満沢萱場線          | 1983             | 6.3  | 6   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | I b | 地盤・変形・欠損<br>防護欄・変形・欠損<br>下部工・濡水・濡水                                                                      |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |
| 宵坂橋    | セザカバシ       | 上満沢萱場線          | 1983             | 10.4 | 6   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | I b | 床版・濡水・遊離石灰<br>下部工・濡水・濡水<br>地盤・変形・欠損                                                                     |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |
| 上横川橋   | カミコガワバシ     | 法田中橋杉線          | 1987             | 24.8 | 6   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | I b | 床版・濡水・遊離石灰<br>床版・床版ひびわれ<br>地盤・変形・欠損<br>防護欄・腐食・防食機能の劣化<br>下部工・濡水・濡水                                      |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |
| 下沢原橋   | シモザワバシ      | 東法田向町線          | 1994             | 9.5  | 5.9 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | I b | 床版・濡水・遊離石灰<br>下部工・濡水・濡水<br>防護欄・変形・欠損<br>神経線維・筋束の凹凸                                                      |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |
| 沢原橋    | ザワバシ        | 沢原線<br>(拡幅2008) | 1968<br>(拡幅2008) | 8.1  | 6   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | I b | 床版・濡水・遊離石灰<br>下部工・濡水・濡水                                                                                 |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |
| ヨサ沢橋   | ヨサザワバシ      | 薬師原観音見線         | 1993             | 6.3  | 4   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | I b | 床版・濡水・遊離石灰<br>下部工・濡水・濡水<br>地盤・剥離・鉄筋露出・うき<br>防護欄・変形・欠損                                                   |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |
| 刀場橋    | カタハバシ       | 薬師原観音見線         | 1983             | 26.1 | 4   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | I b | 主桁・ひびわれ<br>床版・濡水・遊離石灰<br>防護欄・変形・欠損<br>下部工・濡水・濡水<br>神経線維・筋束の凹凸                                           |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |
| 田茂木沢橋  | タモキザワバシ     | 観音見横川線          | 1987(推定)         | 5.3  | 4.5 | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | I b | 床版・濡水・遊離石灰<br>下部工・濡水・濡水<br>防護欄・変形・欠損<br>神経線維・筋束の凹凸                                                      |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |
| 水無川橋   | ミズナツガワバシ    | 白川野頭線           | 1999             | 14   | 6   | 最上町 | 山形県 | 最上町 | 無し | 無し | 無し | ○ |  |  |  |  |  |  | H27 | I |                                                | R2 | I b | 床版・濡水・濡水<br>下部工・濡水・濡水<br>地盤・変形・欠損<br>防護欄・変形・欠損                                                          |   |   |  |  |  |  |  |    |        |        |       |

[illegible]