

トラクターの使用、 気を引き締めて！

山形県で発生した事故事例

事例1

トラクターをバックさせた際、あぜ道に乗り上げ、トラクターごと斜面を転げ落ちた。

＜考えられる原因＞

- ・危険箇所を把握していなかった
- ・農道の環境整備ができていなかった

事例2

横転したトラクターの運転席部分の下敷きとなり死亡した。

＜考えられる原因＞

- ・安全フレームやシートベルトを正しく装備・装着していなかった

事故防止のチェックポイント

- ✓ ほ場周辺の危険箇所の確認、改善
- ✓ 機械の点検・整備を忘れずに
- ✓ 安全フレームやシートベルト付きトラクターで安全確保
- ✓ 乗るときは必ずシートベルトとヘルメットを着用
- ✓ 機械作業を中断するときは必ずエンジン停止



令和8年度農作業事故防止啓発運動
春季農作業事故防止強化期間（4/1～6/10）

山形県農林水産部農業技術環境課普及担当 TEL：023-60-2437