【橋梁個別施設計画】（令和3年3月更新）

○平成26年3月に公布された「道路法の一部を改正する法律」及び「道路法施工規則の一部を改正する省令」により、2m以上のすべての橋梁に関し、5年ごとの近接目視による点検が義務付けられています。

○最上町が管理する橋梁について、「橋梁個別施設計画」に基づき、補修を実施し、点検結果および状況を反映しながら、見直しを行います。

○橋梁点検の判定区分

区分			内容
Ⅰ	Ⅰａ	健全	構造物の機能に支障が生じておらず、措置の必要がない状態
	Ⅰｂ		構造物の機能に支障が生じておらず、当面措置の必要はないが、予防保全の観点から状況に応じて措置を講ずる場合もあろうる状態
Ⅱ	Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ	Ⅲａ	早期措置段階	道路橋としての構造安全性への影響はないが、第3者被害等の観点で、早急に措置を講ずるべき状態
	Ⅲｂ		構造物としての機能（主として道路橋としての構造安全性）に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

B列	C列	D列	E列	F列	G列		J列	K列	P列	Q列	R列	X列	Y列	Z列	AA列	AB列	AC列	AD列	AE列	AF列	AG列	AH列	AI列	AJ列	AH列	AI列	AJ列	AK列	AL列	AM列	AN列	AO列	AP列	AQ列	AR列	AS列	AT列	AU列	
道路橋名	ﾌﾘｶﾞﾅ	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	行政区域		当該道路橋緊急輸送道路の種類	道路橋下条件（跨いでいるもの）		点検計画										点検記録			点検記録（2巡目）			修繕計画										修繕内容 ※未定の場合は「未定」と記載 ※判定区分Ⅱ以上を記載	備考
							都道府県名	市区町村名		緊急輸送道路	鉄道	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
										一次、二次、三次、無し	新幹線、その他鉄道、無し																												
佐平橋	ｻﾍｲﾊﾞｼ	立小路線	1970	30.1	3.6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅲ	下部工に剥離・鉄筋露出、主桁・横桁に腐食、床版にひび割れ・剥離・鉄筋露出・うき・遊離石灰、高欄・地覆に剥離・鉄筋露出が見られる	R2	Ⅲｂ	主桁：腐食・防食機能の劣化 床版：剥離・鉄筋露出・うき・床版ひびわれ 地覆：剥離・鉄筋露出・うき 防護柵：剥離・鉄筋露出・うき 下部工：剥離・鉄筋露出・うき	○										橋面補修・床版補修・下部工補修・支承防錆・橋梁再塗装・高欄交換・地覆嵩上げ・伸縮装置交換	R3．5修繕完了予定
清水澤橋	ｼﾐｽﾞｻﾜﾊﾞｼ	櫛の内若宮線	1963	5	8.2	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	床版にひび割れ・遊離石灰、支承に腐食が見られる	R2	Ⅲｂ	主桁：剥離・鉄筋露出・うき 床版：床版ひびわれ 防護柵：ひびわれ										未定	
若宮橋	ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ	月橋若宮線	1979	16.6	7	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁・横桁・支承・地覆・高欄に腐食が見られる	R2	Ⅲｂ	床版：床版ひびわれ 下部工：漏水・滞水 沓座：モルタル欠損 防護柵：腐食										未定	
ひの沢橋	ﾋﾉｻﾜﾊﾞｼ	片野黒沢線	1968	9.4	7	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅲ	主桁にひび割れ、下部工にひび割れ・遊離石灰が見られる	R2	Ⅲｂ	主桁：ひびわれ 床版：漏水・遊離石灰 地覆：剥離・鉄筋露出・うき 路面：舗装の異常	○										橋面補修・主桁補修・下部工補修・高欄交換・地覆嵩上げ	R3．3修繕完了予定
1号橋	ｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ	富沢道の下線	1978（推定）	3.5	3.5	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○										H27	Ⅲ	下部工にひび割れが見られる	R3	Ⅲｂ	主桁：剥離・鉄筋露出・うき 床版：剥離・鉄筋露出・うき 下部工：ひびわれ		○									架替	R3工事後、橋梁から除外
稲坂橋	ｲﾅｻｶﾊﾞｼ	法田下鵜杉線	1995	28.1	3	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁・床版に腐食が見られる	R2	Ⅲｂ	主桁：腐食・防食機能の劣化 床版：腐食・防食機能の劣化 下部工：ひびわれ										未定	
富沢橋	ﾄﾐｻﾜﾊﾞｼ	馬騎の原線	1935	113.8	1.2	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅲ	RC主桁にひび割れ・断面欠損、鋼主桁に腐食、下部工に断面欠損が見られる	R2	Ⅲｂ	主桁：腐食・防食機能の劣化 主桁：剥離・鉄筋露出・うき 防護柵：腐食 下部工：剥離・鉄筋露出・うき 下部工：漏水・遊離石灰										未定	全面通行止め
西ノ又沢橋	ﾆｼﾉﾏﾀｻﾜﾊﾞｼ	白川野頭線	1959	16.1	3.7	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁に腐食が見られる	R2	Ⅲａ	床版：漏水・遊離石灰 下部工：剥離・鉄筋露出・うき 防護柵：一部亡失 路面：舗装の異常										未定	
瀬見橋	ｾﾐﾊﾞｼ	瀬見温泉街線	1935	49.5	5.1	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁にひび割れが見られる	R2	Ⅱ	主桁：ひびわれ 床版：剥離・鉄筋露出・うき 下部工：ひびわれ										未定	
初ヶ沢橋	ﾊﾂｶﾞｻﾜﾊﾞｼ	櫛の内若宮線	1963（推定）	7.3	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅱ	床版：漏水・遊離石灰 地覆：剥離・鉄筋露出・うき 防護柵：変形・欠損 下部工：漏水・滞水										未定	
とうあい橋	ﾄｳｱｲﾊﾞｼ	櫛の内若宮線	1963（推定）	8.4	7	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅱ	床版：漏水・遊離石灰 地覆：変形・欠損 防護柵：変形・欠損 下部工：漏水・滞水										未定	
下白川橋	ｼﾓｼﾗｶﾜﾊﾞｼ	若宮最上温泉線	2008	159.3	10	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅱ	主桁：ひびわれ 床版：漏水・遊離石灰										未定	予防保全型
松の木坂橋	ﾏﾂﾉｷｻｶﾊﾞｼ	上鵜杉中学校線	1971	25.7	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁・横桁・支承に腐食が見られる	R2	Ⅱ	主桁：腐食・防食機能の劣化 床版：剥離・鉄筋露出・うき 地覆：剥離・鉄筋露出・うき 防護柵：腐食 下部工：漏水・滞水 支承：土砂詰り有り										未定	対症療法型
松根橋	ﾏﾂﾈﾊﾞｼ	松根堺田線	1989	17.7	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅱ	床版：漏水・遊離石灰 下部工：漏水・滞水 高欄：腐食・防食機能の劣化 その他：橋名板（漢字表記）亡失										未定	予防保全型
水無沢川橋	ﾐｽﾞﾅｼｻﾜｶﾜﾊﾞｼ	片野黒沢線	1977	16.8	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁・支承に腐食が見られる	R2	Ⅱ	主桁：腐食・防食機能の劣化 床版：剥離・鉄筋露出・うき 地覆：変形・欠損 防護柵：変形・欠損 支承：アンカーボルトゆるみ										未定	対症療法型

万年坂橋	ﾏﾝﾈﾝｻﾞｶﾊﾞｼ	横川白川端線	1972	23.6	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁・横桁・支承に腐食、床版にひび割れ・剥離・鉄筋露出が見られる	R2	Ⅱ	主桁：腐食・防食機能の劣化 床版：剥離・鉄筋露出・うき 地覆：変形・欠損 防護柵：変形・欠損 下部工：漏水・滞水		○									未定	
薬師原橋	ﾔｸｼﾊﾗﾊﾞｼ	薬師原鵜杉線	1997	66.3	8	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	床版にひび割れ・遊離石灰が見られる	R2	Ⅱ	床版：漏水・遊離石灰 床版：床版ひびわれ 高欄：変形 舗装：舗装の異常		○									未定	
仲神橋	ﾅｶﾐﾊﾞｼ	仲神小倉見線	1973(推定)	3.5	3.6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる	R2	Ⅱ	床版：剥離・鉄筋露出・うき 伸縮装置：漏水・滞水											未定	対症療法型
虹の橋	ﾆｼﾞﾉﾊｼ	赤倉保育所線	1965	46	3.6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁・横桁に腐食、床版にひび割れ・漏水・遊離石灰、下部工にひび割れ・漏水・遊離石灰・剥離が見られる	R2	Ⅱ	主桁：腐食・防食機能の劣化 床版：剥離・鉄筋露出・うき 床版：漏水・遊離石灰 床版：床版ひびわれ 防護柵：変形・欠損 下部工：剥離・鉄筋露出・うき 下部工：漏水・遊離石灰											未定	
湯ノ原橋	ﾕﾉﾊﾗﾊﾞｼ	湯の原末沢線	1982	64.4	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出・うき・ひび割れが見られる	R2	Ⅱ	主桁：腐食・防食機能の劣化 床版：剥離・鉄筋露出・うき 床版：床版ひびわれ 防護柵：変形・欠損 下部工：漏水・滞水											未定	
内野橋	ｳﾁﾉﾊｼ	前野沢線	1975	18.5	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁・横桁・支承に腐食が見られる	R2	Ⅱ	主桁：腐食・防食機能の劣化 床版：剥離・鉄筋露出・うき 床版：床版：床版ひびわれ 地覆：変形・欠損 防護柵：変形・欠損											未定	
清水沢橋	ｼﾐｽﾞｻﾜﾊﾞｼ	前森1号線	1986	27.5	5	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	床版にひび割れ、遊離石灰、支承に腐食が見られる	R2	Ⅱ	主桁：防食機能の劣化 床版：漏水・遊離石灰 床版：床版ひびわれ、漏水・遊離石灰 地覆：ひびわれ 防護柵：防食機能の劣化											未定	
初ケ沢一号橋	ﾊﾂｶﾞｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	初ケ沢一号線	1963(推定)	3.5	3.8	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出が見られる	R2	Ⅱ	主桁：剥離・鉄筋露出・うき 下部工：漏水・滞水											未定	対症療法型
片野橋	ｶﾀﾉﾊﾞｼ	片野線	1980	15.6	3.6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅱ	床版：漏水・遊離石灰 地覆：変形・欠損 防護柵：剥離・鉄筋露出・うき 下部工：漏水・滞水											未定	
穴口橋	ｱﾅｸﾞﾁﾊﾞｼ	穴口線	1983(推定)	5.3	5.3	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅱ	床版：漏水・遊離石灰 地覆：剥離・鉄筋露出・うき 防護柵：変形・欠損 下部工：漏水・滞水											未定	
一之沢橋	ｲﾁﾉｻﾜﾊﾞｼ	瀬見線	1930	7	5.1	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁にひび割れ・剥離・鉄筋露出・うきが見られる	R2	Ⅱ	主桁：ひびわれ 主桁：剥離・鉄筋露出・うき 床版：漏水・遊離石灰 防護柵：剥離・鉄筋露出・うき											未定	
親倉見橋	ｼﾝｸﾗﾐﾊﾞｼ	薬師原親倉見線	1987	36.8	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁に腐食、床版にひび割れ・遊離石灰が見られる	R2	Ⅱ	主桁：腐食・防食機能の劣化 床版：漏水・遊離石灰 床版：床版ひびわれ 防護柵：腐食・防食機能の劣化 下部工：漏水・滞水											未定	
浪沢橋	ﾅﾐｻﾜﾊﾞｼ	浪沢線	1987(推定)	10	3	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	主桁・横桁・支承に腐食が見られる	R2	Ⅱ	主桁：防食機能の劣化 床版：剥離・鉄筋露出・うき 地覆：変形・欠損											未定	対症療法型
野頭橋	ﾉｶﾞｼﾗﾊﾞｼ	白川野頭線	1959(推定)	3.1	4.6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる	R2	Ⅱ	床版：剥離・鉄筋露出・うき 下部工：漏水・滞水											未定	対症療法型
熊の前橋	ｸﾏﾉﾏｴﾊﾞｼ	萱場線	1975	31.1	3	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅱ	床版：漏水・遊離石灰 地覆：変形・欠損 防護柵：変形・欠損 下部工：剥離・鉄筋露出・うき											未定	
太郎田橋	ﾀﾛｳﾀﾞﾊﾞｼ	下白川豊田線	1979	20.7	5	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅱ	支承モルタルに欠損が見られる	R2	Ⅱ	主桁：防食機能の劣化 床版：剥離・鉄筋露出・うき 床版：床版ひびわれ 防護柵：変形・欠損 伸縮装置：路面の凹凸											未定	
背坂橋	ｾｻﾞｶﾊﾞｼ	上満沢中線	1968	7.3	6.5	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅱ	床版：漏水・遊離石灰 下部工：漏水・滞水 防護柵：剥離・鉄筋露出・うき											未定	
畑の沢橋	ﾊﾀﾉｻﾜﾊﾞｼ	前森向町線	1967(推定)	6.9	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	床版：漏水・遊離石灰 下部工：漏水・滞水												
森ノ越橋	ﾓﾘﾉｺｼﾊﾞｼ	大堀谷地線	1989(推定)	6.3	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	床版：漏水・遊離石灰 地覆：変形・欠損 下部工：漏水・滞水												
合の山橋	ｱｲﾉﾔﾏﾊﾞｼ	上満沢萱場線	1983	6.3	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	地覆：変形・欠損 防護柵：変形・欠損 下部工：漏水・滞水												
背坂橋	ｾｻﾞｶﾊﾞｼ	上満沢萱場線	1983	10.4	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	床版：漏水・遊離石灰 下部工：漏水・滞水 地覆：変形・欠損												
上横川橋	ｶﾐﾖｺｶﾜﾊﾞｼ	法田中鵜杉線	1987	24.8	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	床版：漏水・遊離石灰 床版：床版ひびわれ 地覆：変形・欠損 防護柵：腐食・防食機能の劣化 下部工：漏水・滞水												
下沢原橋	ｼﾓｻﾜﾗﾊﾞｼ	東法田向町線	1994	9.5	5.9	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	床版：漏水・遊離石灰 下部工：漏水・滞水 防護柵：変形・欠損 伸縮装置：路面の凹凸												
沢原橋	ｻﾜﾗﾊﾞｼ	沢原線	1968 (拡幅2008)	8.1	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	床版：漏水・遊離石灰 下部工：漏水・滞水												
ヨサ沢橋	ﾖｻｻﾞﾜﾊﾞｼ	薬師原親倉見線	1993	6.3	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	床版：漏水・遊離石灰 下部工：漏水・滞水 地覆：剥離・鉄筋露出・うき 防護柵：変形・欠損												
刀場橋	ｶﾀﾅﾊﾞﾊﾞｼ	薬師原親倉見線	1983	26.1	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	主桁：ひびわれ 床版：漏水・遊離石灰 防護柵：変形・欠損 下部工：漏水・滞水 伸縮装置：路面の凹凸												

田茂木沢橋	ﾀﾓｷｻﾜﾊﾞｼ	親倉見橋川線	1987(推定)	5.3	4.5	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	床版:漏水・遊離石灰 下部工:漏水・滞水 防護柵:変形・欠損 伸縮装置:路面の凹凸														
水無川橋	ﾐｽﾞﾅｼｶﾞﾜﾊﾞｼ	白川野頭線	1999	14	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	床版:漏水・滞水 下部工:漏水・滞水 地覆:変形・欠損 防護柵:変形・欠損														
末沢橋	ｽｴｻﾜﾊﾞｼ	前森末沢線	1981	11.4	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb														
反橋沢橋	ｿﾘﾊﾞｼｻﾜﾊﾞｼ	反橋線	1990	7.4	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	床版:漏水・遊離石灰 下部工:漏水・滞水														
かじか橋	ｶｼﾞｶﾊﾞｼ	白川窓塞線	2000	56.2	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰb	床版:漏水・遊離石灰 防護柵:変形・欠損 路面:舗装の異常 下部工:漏水・遊離石灰														
油小沢橋	ｱﾌﾞﾗｺｻﾜﾊﾞｼ	立小路線	1970(推定)	3.5	6.6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰa	床版:漏水・遊離石灰 伸縮装置:漏水・滞水														
下野橋(仮称)	ｼﾓﾉﾊｼ	下小路下野線	1978	2.5	5	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰa	床版:剥離・鉄筋露出・うき 地覆:変形・欠損														
2号橋	ﾆｺﾞｳﾊﾞｼ	富沢道の下線	1978(推定)	2.2	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し	○					○					H27	Ⅰ		R2	Ⅰa	床版:床版ひびわれ 伸縮装置:漏水・滞水														
末沢橋	ｽｴｻﾜﾊﾞｼ	前森向町線	1967	34.09	4.5	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅰ																
前森橋	ﾏｴﾓﾘﾊﾞｼ	前森向町線	1981	46.75	6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅱ	主桁に遊離石灰・ひび割れが見られる														H30修繕完了
絹出橋	ｷﾇﾃﾞﾊﾞｼ	本城向町線	1957	90.8	7.5	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅰ																
義経大橋	ﾖｼﾂﾈｵｵﾊﾊﾞｼ	瀬見温泉街線	1992	90	10	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅰ																
森ノ腰橋	ﾓﾘﾉｺｼﾊﾞｼ	白川端大堀線	1935	2.62	4.93	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し				○				○			H27	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる														R3. 1月架け替え竣工
中沢橋	ﾅｶｻﾜﾊﾞｼ	松根堺田線	1995	19.4	6.6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅰ																
上堰橋	ｳﾜｾﾞｷﾊﾞｼ	薬師原鵜杉線	1997	3.3	5.3	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅰ																
小倉見橋	ｺｸﾞﾗﾐﾊﾞｼ	仲神小倉見線	1973	33.42	3	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅱ	主桁・横桁に腐食、支承部防食機能の劣化、排水管の腐食が見られる														
野小倉橋	ﾉｺｸﾗﾊﾞｼ	笹森分校線	1963	4.3	3.6	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅰ																
向居橋	ﾑｶｲﾊﾞｼ	笹森分校線	1963	28.26	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅲ	主桁にひび割れ・鉄筋露出、床版にひび割れ・鉄筋露出・遊離石灰、支承に腐食が見られる														H29修繕完了
西野又橋	ﾆｼﾉﾏﾀﾊﾞｼ	大森線	1962	20.06	3.3	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅱ	下部工に漏水・遊離石灰、定着具に腐食、高欄に腐食が見られる														
笈之沢橋	ｵｲﾉｻﾜﾊﾞｼ	笈之沢線	1930	2.5	7	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅰ																
見性寺橋(仮称)	ｹﾝｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ	見性寺線	1957	2	3.4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅰ																
旗の沢橋(仮称)	ﾊﾀﾉｻﾜﾊﾞｼ	旗の沢線	1958	4	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅰ																
道の下橋	ﾐﾁﾉｼﾀﾊﾞｼ	道の下線	1986	3	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅱ																
農道(2)橋(仮称)	ﾉｳﾄﾞｳﾊﾞｼ	農道(2)	1966	4.8	4	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅰ																
絹出橋歩道橋	ｷﾇﾃﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ	本城・向町線	不明	92.8	1.5	最上町	山形県	最上町	無し	無し	無し		○					○				H28	Ⅰ																